



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

w Przasnyszu

ul. Baranowska 44, 06-300 Przasnysz

Znak sprawy: PZ.52806.7.2.2022

*Sekretariat
(kontrola)
P. E. Brozowa
kier. Gully
P. i. Niestępski
22-09-2022*

Jednoróżec, 16.09.2022 r.

6

URZĄD GMINY
w Jednoróźcu

Wpłynięło: **22. 09. 2022**

Nr rej. **8386**

Ilość załączników **Egz. nr 1 z 2**

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 oz. 1934) w dniach:

od 2022-09-16 do 2022-09-16

przez:

- 1) **st. asp. Tomasz Kossak - Starszy Inspektor, legitymacja służbowa nr 171**
- 2) **ml. kpt. Olga Król - Kierownik sekcji, legitymacja służbowa nr 177**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52806.7.1.2022 z dnia 2022-09-06, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. **NAZWA:** Sieć wodociągowa przeciwpożarowa GMINA JEDNOROŻEC
ADRES: ul. Długa, ul. Warszawska
06-323 Jednoróżec

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego		Institucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Gmina Jednoróżec ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec	Pan Tadeusz Niestępski - upoważnienie zał. nr 1 do protokołu

UWAGI:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Pan Andrzej Zwierzchowski	konserwator

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. ul. Długa
2. ul. Warszawska

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL SIECI	ADRES DO KORESPONDENCJI <input type="checkbox"/>
Gmina Jednorozec ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorozec	
UWAGI: Brak uwag.	
Ustalenia dotyczące umów	
<input checked="" type="checkbox"/> Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/obiektu	
<input type="checkbox"/> Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy	
<input type="checkbox"/> Nie przedstawiono umowy podczas kontroli	
<input type="checkbox"/> Umowa jest zawarta i określa w/w zakres	
<input type="checkbox"/> Umowa nie określa w/w zakresu	
<input type="checkbox"/> Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
UWAGI: Brak uwag.	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Sieć wodociągowa będąca przedmiotem kontroli jest zasilana z hydroforni zlokalizowanej w Jednorozcu.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. ul. Długa

(nie dotyczy)

2. ul. Warszawska

(nie dotyczy)

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

(nie prowadzono postępowań administracyjnych)

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wyposażenie
1.	Hydranty zewnętrzne (sieci wodociągowe)	<input checked="" type="checkbox"/> tak

Przewody wodociągowe DN 160.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Hydranty zewnętrzne (sieci wodociągowe)

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa - ul. Długa

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych skontrolowano hydranty:

- przy posesji nr 155,
- przy posesji nr 139,
- przy posesji nr 123,
- przy posesji nr 105,
- przy posesji nr 85,
- przy posesji nr 71,
- przy posesji nr 59,
- przy posesji nr 45,
- przy posesji nr 27
- przy posesji nr 9.

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa - ul. Warszawska

Skontrolowano hydranty:

- przy posesji nr 1,
- przy posesji nr 3,
- przy posesji nr 15,
- przy posesji nr 23,
- przy posesji nr 31,
- przy posesji nr 41,
- pomiędzy posesją 47 a 49b (uszkodzone nasady, niesprawny technicznie),
- przy myjni, z lewej strony (nadziemny, brak możliwości użycia ze względu na usytuowanie nasad hydrantu poniżej poziomu gruntu),
- przy myjni, z prawej strony (nadziemny, brak możliwości użycia ze względu na usytuowanie nasad hydrantu poniżej poziomu gruntu),
- przy stacji paliw (nadziemny).

Hydranty prawidłowo oznakowane. Zasuwany w trakcie kontroli w pozycji otwartej.

STwierdzone nieprawidłowości:

Nie przedstawiono do wglądu dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu oraz czynności konserwacyjnych kontrolowanych hydrantów zewnętrznych, uwzględniającego w szczególności ciśnienie nominalne oraz wydajność nominalną.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

(nie dotyczy)

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. ul. Długa						
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	<input type="radio"/>	występują	<input type="radio"/>	nie występują	<input checked="" type="radio"/>	n/d *
2. ul. Warszawska						
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	<input type="radio"/>	występują	<input type="radio"/>	nie występują	<input checked="" type="radio"/>	n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

(nie stwierdzono)

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(nie dotyczy)

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
9. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH		
Hydranty zewnętrzne (sieci wodociągowe)		
1.	Nie przedstawiono do wglądu dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu oraz czynności	<input type="checkbox"/> tak

	konserwacyjnych kontrolowanych hydrantów zewnętrznych, uwzględniającego w szczególności ciśnienie nominalne oraz wydajność nominalną.	
POZOSTAŁE NIEPRAWIDŁOWOŚCI		
2.	Hydrant nadziemny usytuowany pomiędzy posesją 47 a 49b - niesprawny technicznie, uszkodzone nasady.	<input type="checkbox"/> tak
3.	Hydranty nadziemne zlokalizowane przy myjni - brak możliwości użycia ze względu na usytuowanie nasad hydrantu poniżej poziomu gruntu.	<input type="checkbox"/> tak

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

--

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.



(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)


KIEROWNIK SEKCJI
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza
mł. kpt. mgr Olga Król


STARSZY INSPEKTOR
Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza
st. asp. Tomasz Kossak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)